

VERBALI COMITATI DI QUARTIERE

ZONA A (CENTRO-FOLLA-BARAGGIA)								RISPOSTA UFFICIO
Z O N A A C E N T R O	via Novara – Strada a fondo cieco ma diventata una scorciatoia e un nascondiglio per malintenzionati con parecchi furti segnalati	x						Il terreno è proprietà comunale, ma l'attraversamento non è censito come tale e pertanto non è prevista illuminazione. Per l'eventuale chiusura del passaggio l'amministrazione si riserva di fare le opportune verifiche.
	via Novara – strada poco illuminata			x				per una corretta valutazione del problema è necessaria l'individuazione della zona
	via Novara – spazzatura spesso non raccolta per cassonetti in fondo alla strada				x			se riferita ad accesso privato, problematica già affrontata con segnalazione ad Econord. resta da capire cosa si intende per "spesso"
	zona folla – la zona si riempie di macchine e i residenti fanno fatica a muoversi non essendoci un parcheggio pubblico	x						sentito ass. Battaini, lo stesso conferma previsione nel 2027 di realizzazione ciclopedonale tra area parcheggio cimitero di Malnate e ciclopedonale provinciale di via Zara, con conseguente utilizzo area parcheggio del cimitero
	zona Folla – mancanza cestini per rifiuti con conseguente aumento di rifiuti ed escrementi animali nella ciclopedonale				x			la ciclopedonale e' stata realizzata dalla provincia di Varese che e' responsabile della sua manutenzione. Per mettere cestini serve autorizzazione della Provincia stessa
	zona Folla – avventori ristorante Regina parcheggiano anche in zona ciclopedonale rallentando circolazione e rischiando danni alla colonnina della fibra. Si richiedono panettoni	x						vale medesima risposta per punto 6; risposta negativa per posa dissuasori-panettoni, in quanto non previsti (come segnaletica complementare omologata) dal codice della strada
	via Zara – ristorante Regina pone cassonetti di fronte ad altre abitazioni causando odore e degrado. Chiedono quale sia giusta locazione cassonetti				x			problematica già affrontata in passato e con capocentro di Econord si era individuata l'attuale zona come la più idonea per la esposizione dei contenitori , in relazione all'attività in essere, agli spazi disponibili ed alle attività di raccolta dei rifiuti. Con il nuovo capocentro ed il proprietario sarà comunque valutata altra possibile posizione per l'esposizione dei cassonetti.
	via Gere – una signora ha un passaggio continuo di persone nel proprio prato con conseguente deposito di sporcizia. Chiedono se la via sia comunale o privata						x	non è possibile dare una risposta precisa non conoscendo l'esatto sito in cui sono depositati i rifiuti. Si invita la signora a presentare domanda più specifica presso gli uffici comunali
	via Gere – parcheggio selvaggio	x						si effettueranno verifiche per eventuali attività "sanzionatorie" ai sensi del c.d.s., si richiama altresì soluzione di cui al punto 6, ovvero la realizzazione di quanto previsto al punto 6 si ritiene possa risolvere almeno in gran parte, la problematica in oggetto
	zona baraggia – non effettuata la pulizia delle strade				x			dato non confermabile per esperienza diretta, si chiederà comunque ad Econord più puntuale ed efficace intervento
	zona Baraggia – strade non asfaltate da almeno 20 anni con griglia d'ingresso non stabile e pericolosa			x				verrà effettuato nel breve il ripristino dei lavori della fibra. La griglia è in programma
	zona Baraggia – chiedono di chi è competenza per potatura alberi per interventi dell' Enel		x					la gestione del verde spetta al proprietario del terreno (privati)
	via Varese – presenza di buchi pericolosi a causa della messa in opera della fibra e i tombini non sono più in linea con la strada			x				verrà effettuato nel breve il ripristino dei lavori della fibra.
	via Brusa – passaggio pedonale vicino poste poco visibile dagli automobilisti che la percorrono anche a velocità sostenuta. Richiedono un dosso come in via I Maggio	x						risposta negativa per dosso (sentito anche ass. Battaini in merito); l'attraversamento pedonale è stato già "ripassato" le scorse settimane
	villa Rossi – servirebbero cartelli di limite velocità a 30 km/h e telecamere per auto ad alta velocità in salita	x						non previste ed attuabili le telecamere di rilievo velocità (ai sensi del c.d.s.), si effettueranno verifiche e monitoraggi da parte della p.l. anche in merito ad eventuali infrazioni al c.d.s. non previste al momento limitazioni di velocità a 30 km/h, anche in relazione alle direttive ministeriali vigenti ("direttiva Salvini" e ultimo "decreto autovelox")
	via Montecervino – marciapiedi disastrosi			x				si prende atto della segnalazione e si valuterà un eventuale programmazione per interventi puntuali
	parco Albostar – trascurato con arredamento deteriorato, cartelli da rifare, tavoli da sistemare(erano due ma uno tolto per manutenzione ma non tornato)		x					è stata recentemente rimossa un'altalena da sostituire in quanto danneggiata irreparabilmente, la stessa verrà sostituita entro l'anno
	via Cav.Brusa – ditta Edile ha abbandonato materiale edile				x			situazione conosciuta ed attenzionata anche da altro servizio
	via Montecervino – unico marciapiede per andare in sicurezza a villa Rossi e' rotto			x				vedi punto precedente
	villa Rossi – mancanza attraversamenti pedonali soprattutto sulla salita in via Montecervino in incrocio con via Marx, un dosso rallentante e attraversamento pedonale in prossimità delle vie traverse, uno anche davanti al parco Albostar.	x						in generale, la conformazione della strada mal si presta per la realizzazione di attraversamenti pedonali; fattibile la realizzazione di 1 attraversamento davanti al parco Albostar, subordinato però a realizzazione abbassamento marciapiede (scivolo per disabili) da parte Utc, analogo discorso (per realizzazione scivolo da parte Utc) per attraversamento incrocio via Marx, per il quale però ci si riserva verifica definitiva fattibilità causa presenza di curva stradale adiacente
	parco Albostar – non mantenuto. Indicazione di divieto ingresso ai cani è illeggibile e i giochi sono vecchi e rotti	x						Si verificherà fabbisogno sostituzione cartellonistica divieto accesso cani. Per l'altalena è stata approvata la sostituzione nell'ultimo consiglio comunale
	via Cav.Brusa – pericolo per pedoni per parcheggio selvaggio. Zona residenziale. Piccoli dossi non hanno funzionato	x						si effettueranno verifiche e monitoraggi da parte della P.L. anche in merito ad eventuali infrazioni al c.d.s. da elevare, verificheremo necessità implementazione segnaletica verticale-orizzontale, di segnalazione presenza dossi rallentatori
	via Cav.Brusa – pulizia strade non effettuata regolarmente e deve essere sempre sollecitata dagli uffici comunali				x			dato non confermabile per esperienza diretta si chiederà comunque ad Econord più puntuale ed efficace intervento
	villa Rossi – si richiede servizio bus navetta per evitare che gli anziani facciano la salita non essendo un quartiere servito. La zona è dimenticata per eventi, sagre e feste ma è nota per i furti						x	a discrezione dell'amministrazione comunale compatibilmente con i fonti a disposizione
	viale delle Vittorie – si richiede attraversamento pedonale in corrispondenza dell'uscita del vicolo Ronchi	x						effettuato sopralluogo, si verificherà definitiva fattibilità di realizzazione attraversamento pedonale in riferimento alla conformazione del tratto di strada interessato (presenza curva), la realizzazione attraversamento è comunque subordinata a realizzazione abbassamento marciapiede (scivolo per disabili) ivi presente

Z O N A A C C E N T R O	cimitero di Malnate – degrado insostenibile, mancanza di manutenzione ordinaria (erbaccia) e straordinaria (accesso ai forni). Corrimano arrugginito, scale sporche, incontri “poco edificanti”, al piano terra mancanza di copertura telefonica essenziale per chiedere assistenza se un anziano dovesse avere problemi. Richiesta di una telecamera per evitare che la zona sia dedicata ad attività illecite.					x	il servizio tecnico si sta adoperando per migliorare la manutenzione del verde e delle pulizie in generale così come lo stesso sta programmando interventi da fabbro che includono anche il corrimano arrugginito. Le telecamere sono presenti all'ingresso. Per quanto riguarda la copertura telefonica si ricorda il numero unico di emergenza da chiamare in caso di necessità:112 (funzionante anche in mancanza di copertura telefonica)
	vai Cav.Brusa – nel tratto in salita grate non pulite e non stabili			x			prima griglia rifatta completamente. Si effettuerà un sopralluogo per valutare ulteriori interventi sulle altre griglie
	via Brusa – allo stop per viale delle vittorie la casa privata adiacente ha piante sporgenti. Richiedono di sistemare il verde privato	x					verificato-la vegetazione risulta tagliata
	via Rimembranze – auto ad alta velocità come in via delle vittorie. Gli abitanti delle case popolari hanno difficoltà e non ci sono protezioni per i pedoni	x					si effettueranno verifiche-monitoraggio per eventuali attività sanzionatorie ai sensi del c.d.s., per la protezione dei pedoni non si palesano soluzioni concrete, tenuto conto della morfologia-calibro stradale della strada
	via Zara – strada sempre sporca				x	x	strada comunque poi sempre pulita
	via Zara – poco decoro urbano					x	per quanto riguarda le aree pubbliche non si rilevano particolari necessità. L'ufficio è comunque a disposizione per sopralluoghi e verifiche congiunte
	via Zara – scalinata del cimitero non mantenuta con ciottoli sconnessi pericolosi			x			si effettuerà un sopralluogo per mettere in programma gli interventi di riparazione
	via Zara – cestino sempre pieno che non viene svuotato regolarmente				x		confermiamo che il cestino viene trovato quasi sempre pieno con sacchetti di rifiuti che ostruiscono lo stesso e messi lì probabilmente da qualche residente della zona. Lo stesso viene comunque svuotato da Econord e confermiamo che qualche volta non con la regolarità prevista e per questo sollecitiamo Econord a maggior puntualità
	Baraggia – via per la Svizzera ha un problema evidente di spaccio in qualsiasi orario nella via per i boschi. Si richiede panettone o dissuasore per non far sostare le auto degli avventori	x					effettuare una più puntuale segnalazione, comprensiva di rilievo fotografico dell'oggetto della segnalazione
	Baraggia – per intervento Enel il palo ricoperto dall'edera è stato pulito solo nella parte superiore. Si chiede a chi spetta la gestione del verde		x				la gestione del verde spetta al proprietario del terreno (privati)
	via Talacchini – una fabbrica presenta una copertura in Eternit e la via viene usata da un venditore ambulante come toilette. L'ingresso è buio e si chiede l'installazione di una luce	x				x	il servizio tecnico – edilizia privata – sta già operando in merito alla copertura in Eternit che sarà smaltito a breve periodo. riguardo all'illuminazione si ricorda che la via Talacchini è una via privata. Per la polizia locale: si effettueranno verifiche per eventuali comportamenti-condotte, non conformi alla vigente normativa in materia
	via Don Bosetti – i tombini sono sollevati a causa dell'installazione della fibra			x			verrà effettuato nel breve il ripristino dei lavori della fibra.
	via Volta – i tombini fanno rumore e si muovono			x			in programma la sostituzione del chiusino
	via Volta – non presente segnale di stop né terra e né a palo. Questo porta spesso ad incidenti e i parapetonali necessitano di riparazione	x					in corso ordinazione intervento ripristino stop, nell'ambito dell'appalto-accordo quadro segnaletica in essere
	via Rimembranze – completare fila di cipressi verso il cimitero per omogeneità estetica		x				si sottopone all'amministrazione per eventuale risposta affermativa
	parco Albostar – ripristinare alberi soprattutto verso la strada		x				in programma potatura alberi
	parco I Maggio – degrado per piante da tagliare che invadono la zona parcheggio e richiesta aumento arredo urbano		x				verrà effettuato un sopralluogo per valutare gli interventi necessari